



### 1. Název akce:

Restaurování památníku padlých v I.SV a II.SV v Běštíně

### 2. Žadatel:

Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice  
IČ 00509621

### 3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

CZE2108-2873

### 4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsahem akce je: Restaurování a oprava pietního místa

Nezbytnost akce: Narušené základy – objekt silně zavodněn

### 5. Technická zpráva

#### ***Základní údaje o válečném hrobu a popis:***

Jedná se o pietní místo – pomník. Zbudovaný v 30. letech 20. století. Sekundárně osazen (přemístěno v 60. letech minulého století) uprostřed návsi v centrální části, v blízkosti obecního úřadu. Bez ostatků. Stručný popis: Jedná se o kamenný pomník ve tvaru stylizované stély ze žuly, s tympanonem na vrchu. Základ tvoří stupňovitá hmota z umělého kamene; na něm jsou vršeny dva kamenné schody; na nich spočívá podhlavník. Podhlavník je na vrchní části profilovaný. V profilaci je zasazena trapéza, která nese nápisovou desku z tmavé žuly. Na desce je nápis se jmény padlých, který je sekán v negativním reliéfu. Písmo je zlatené. Tympanon je rámován kovovým prvkem, též zlaté barvy.

Prostor před památníkem je pojednán z umělého kamene s odvodňovacím vtokem. Celé pietní místo je oploceno a plot se skládá z betonové podezdívky a dřevěného plaňkového plotu. Vně pietního místa se nacházejí dvě vzrostlé lípy; terén mírně svažité. Zadní hranici pietního místa lemuje vodní tok (Řeřicha). V popředí, před pietním místem, je instalován typický městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky).

Deska nese nápis:

NA PAMÁTKU  
PADLÝM VOJÍNŮM  
VE SVĚTOVÉ VÁLCE  
1914 -1918

ANDĚL FRANT., ANDĚL JAN, ARNOŠT VÁCLAV, BULINA KAREL, CÍSAŘ ANT., DVOŘÁK FRANT., HAVLICE BART., HOFMAN VÁCLAV, CHABINA JOS., HRKAL KAREL, JEŘÁBEK ANT., KAREŠ KAREL, KLÁN ALOIS, KRATOCHVÍL FRANT., KŘÍKAVA KAREL, MORAVEC ANT.  
MOTTL KAREL, POKORNÝ VÁCLAV, POPLSTEJN JAN, SKOPOVÝ VÁCLAV, SKOPOVÝ ANT., SUCHÝ JAN, ŠLAJSNA VÁCLAV, ŠLAJSNA JOS., ŠMEJKAL FRANT., ŠMEJKAL BOH., ŠRAJN JOS., TÁBORSKÝ VÁCLAV, TYR JOS, TYR VÁCLAV, VESELÝ VOJT., VITÁK VÁCLAV

ANR. REINER  
ZASTŘELEN NACISTY  
5. KVĚTNA 1945

JOS. MORAVECUBIT NACISTY  
5. KVĚTNA 1945

### ***Popis stávajícího stavu válečného hrobu:***

Památník je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů, což zásadním způsobem ovlivnilo barvu kamene a čitelnost textu.

Spodní betonová plošina: erodovaná, nese známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy kaverny, nese známky d'ůlkové koroze (některé části upadávají).

Stav kamenných částí: eroze, známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy zrněnky, s lokálním úbytkem materiálu.

Text je nečitelný, místy s vypadanou kolorací.

Kovové prvky: kovový prvek na tympanonu chybí.

Základ pod památníkem silně zavodněný z důvodu uzavření přístupové části betonovou cestičkou. Vlhkost prostupuje celým korpusem památníku, což má za následek praskání těla památníku a zejména vypadávání částí i cementového spárování.

Spoje jednotlivých kamenných dílů jsou narušené; místy chybí spárování.

Oplocení: sokl na místech rozpraskaný, nese známky bionapadení, velké části chybí.

Plotová podezdívka vytváří bazénový efekt (voda se drží v místě památníku). Ocelová konstrukce plotu zkorodována; dřevěné plaňky nesou lokální hniloby; praskliny; povrchová barva se odlupuje.

Zeleň: dvě lípy, stav dobrý, lokálně vyžilý.

Obecní mobiliář: zkorodován, stav nedůstojný pietního místa.

### ***Navrhovaný postup restaurování:***

#### **a/ Restaurování vlastního památníku**

Plánovaný zákrok povede ke konzervaci památníku, nebudou prováděny akce k rehabilitaci původního povrchu.

Silnější vrstvy sekundárních depozit budou sejmuty chemicky a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.

Praskliny budou injektovány injektážní směsí určenou ke spárování žuly.

Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník ošetřen hydrofobickým přípravkem.

Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný postup všech prováděných prací, seznam použitých materiálů a technologií a list údržby včetně plánu údržby.

Zbytky starých barevných depozit vně písma budou sejmuty a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.

Písmo bude obnoveno barvou na kámen. V případě nestálého povrchu bude podklad zpevněn (přípravek Remmers KSE300)

Nápisová deska bude před čištěním zakryta.

Nevhodné nánosy barev a vodního skla budou sejmuty v krajním případě mikropískováním.

Uvolněné kusy budou vyjmuty a tělo památníku injektováno cementovou směsí. Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník nejprve zpevněn a ošetřen hydrofobickým přípravkem (Remers).

Umělý kámen spodní části památníku bude tmelen, následně broušen a patinován. Závěrečná zpráva bude obsahovat list údržby včetně plánu údržby pro budoucí udržitelnost.

Kovový prvek na vrcholu tympanonu bude znovu vyroben, osazen na nerezové trny. Povrch bude nazinkován a následně patinován v barvě písma (zlatá).

#### **b/ Stavební úpravy památníku**

Okolí základu bude odvodněno kamenným štěrkovým ložem, do kterého bude vsazena perforovaná plastová hadice o průměru 100mm, která zajistí jak odvod vody, tak odvětrávání základu. Oba konce hadice vytvoří smyčku, která bude ústít u blízkého potoku Řeřicha. Betonový základ bude opláštěn nopovou folií.

Betonová cestička bude odstraněna a nahrazena štětovým ložem, do jehož středu budou instalovány kamenné náslapy (formátovaná žula). Odvodňovací vpust' bude zachována. Staré oplocení bude kompletně demontováno a nahrazeno čtyřmi kamennými sloupky, které vymezí pietní místo. Mezi těmito sloupky ze třech stran bude vsazen kovaný řetěz. Vlastní kovaný řetěz bude nejprve zinkován a ošetřen kovářskou grafitovou barvou, která bude povrchově zakonzervována (mikrokrystalický vosk).

2.1.2021